

תעודת בדיקה מספר 140118\29

פרטי ההזמנה :

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ מעונו: יוספטל 25 נתניה

בדיקה תקופתית של:

3 מתקני משחקים לילדים מתוצרת __מתקין עצמון (מספרם 1-3 בתיאור המתקנים) כתובתו: גן ילדים חופית, שמטת השחף כפר סבא שמספרו 125 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה:

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1: 7, 4.2.13, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.4.4-
 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'
 חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 5, 4 חלק 7: ג. 6.2 חלק 8: 3, 4

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרטים שנבדקו. מצע בולם נפילה: חול

תעודה זאת מכילה 2 דפים

א. סיכום
 1. המתקנים הנ"ל **מתאימים** ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בר"ת 1498-2 בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לתעודה זו.
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
 ב. הערות
 1. פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה מפורטים נמצאים במשרדינו.
 2. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות כל הגילאים ע"פ דרישת המזמין.
 3. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים



חתימה:

תאריך הבדיקה: 14.01.18
 שם הבודק: יעקב פנחסוב
 מ.ר. 630.05.16.06

*****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

תעודת בדיקה מספר 140118\29

מתקן מספר 1: מתקן משולב מתכת 1 מגדלים
עם גגון מפלס 90 ס"מ מהקרקע
למגדל 1 מחוברים:
1. מגלשה ישרה
2. סולם חבלים שתי וערב
3. מוט גלישה מתכת
4. מנהרת זחילה עם סולם מתכת

מתקן מספר 2 : עלה ורד
על תמך מרכזי מצינורות מתכת המעוגן לקרקע, מורכבת על מערכת מיסבים קורת מתכת במצב אופקי.
בקצות הקורה מותקן מושבים בכל צד עם מאחזי יד ממתכת. בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים
לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

מתקן מספר 3: חצובת כושר
חצובת כושר מרובעת מעץ המקובעת לקרקע ואליה מחוברים : סולם חבלים עם מדרכים , חבל טיפוס ,
סולם מתכת * 2.