



תעודת בדיקה מספר 9812323710

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מ. פלינק בע"מ "רפיד"
מענו : ת.ד. 2715 יהוד 56000
תאריך ההזמנה : 2018/09/16 תאריך בצוע: 2018/09/25

פרטי ההתקנה

מערכות לגילוי אש - בדיקת התקנה

רחוב אנה פרנק 16 כפר סבא
פרויקט: גן כחל
מערכת הגילוי כוללת את הציוד שלהלן:
מתוצרת חברת טלפייר TSA-240
גלאי עשן דגם: TFO-480 מתוצרת חברת טלפייר
לחצן ידני דגם: TPB-10R מתוצרת חברת טלפייר
צופר נצנץ דגם: TFS-314 מתוצרת חברת טלפייר
נורית סימון דגם: TFL-1N מתוצרת חברת טלפייר
חייגן אוטומטי דגם: TDM-500I מתוצרת חברת טלפייר
קיבול מצברים 5AH: מתוצרת חברת רוסטק
רכזת הותקנה בכניסה בכניסה לגן
זרם נמדד: 100mA

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 5-דרישות כלליות, 10-מקור הזינה של התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות, מאוקטובר 2014
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9812318845.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

ההתקנה מתאימה לסעיפי התקן שנבדקו.

הערות:
כתאריך 13/09/2018 בוצע סילוק ליקויים.
שם נציג המזמין שהיה נוכח בבדיקה: יוסי
שם נציג מת"י באתר: רוסלן
הבדיקה בוצעה כתאריך 19/07/2018.
שם נציג המזמין שהיה נוכח בבדיקה: יוסי
שם נציג מת"י באתר: רוסלן
הננו להסב את תשומת ליבו של בעל האתר, להוראות שבתיק המערכת ביחס לאחזקה שוטפת ולתדירות ניקוי הגלאים בהתאם לדרישות התקן.

הערות:

1. האתר הנבדק מסווג ברמת סיכון I.
2. החייגן האוטומטי מחייג למוקד בטחון כפר סבא שעת ניסוי: 11:50 שם מקבל ההודעה: רונית

מסמך זה אינו היתר
לסימון המוצר בתו תקן



תעודת בדיקה מספר 9812323710

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מסקנות הבדיקה

מספר הטלפון שהחייגן משתמש לחיוג: 09-8621907
מספר הטלפון שהחייגן מחייג אליו: 09-7649154
הערה: ברצוננו להסב את תשומת לבכם לכך, שבמידה ומספר הטלפון של החייגן
האוטומטי ישונה, יש לעדכן את המספר המתוכנת ולבדוק את פעולת החייגן.

התוצאות המלאות שמורות במעבדה.

2018/09/25

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר
לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: שולגה רוסלן

תפקידו: מהנדס

תאריך: 2018/09/25