

## תעודת בדיקה מספר 041217\06

פרטי ההזמנה :

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ מעונו: יוספטל 25 נתניה

בדיקה תקופתית של:

3 מתקני משחקים לילדים מתוצרת \_\_ מתקנים גיל תייר 1 פסגות 2 פיברן 3  
כתובתו: גן ילדים כחל אנה פרנק 14 כפר סבא שמספרו 188  
תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה:

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:  
חלק 1: 7, 4.2.13, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.4.4-  
טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'  
חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 5, 4 חלק 7: ג.2.6 חלק 8: 3, 4

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרטים שנבדקו. מצע בולם נפילה: חול

תעודה זאת מכילה **2** דפים

א. סיכום  
1. המתקנים הנ"ל **מתאימים** ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בר"ת 2-1498 בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לתעודה זו.  
2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.  
ב. הערות  
1. פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה מפורטים בר"ת 2 – 1498 הנמצאים במשרדינו.  
2. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות כל הגילאים ע"פ דרישת המזמין.  
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים



חתימה:

תאריך הבדיקה: 4.12.17

שם הבודק: יעקב פנחסוב

מ.ר 630.05.16.06

דוח בדיקה מספר 06\041217

מתקן מספר 1: מתקן משולב מתכת מגדל אחד  
עם גגון מפלס 82 סמ מהקרקע

למגדל מחוברים:

1. מגלשה ישרה

2. סולם מתכת

3. קיר טיפוס

4. מנהרת זחילה עם סולם מתכת

מתקן 2 : מתקן קפיץ

קפיץ מתכת דמוי ציפור

מתקן 3 : עלה ורד

על תמך מרכזי מצינורות מתכת המעוגן לקרקע, מורכבת על מערכת מיסבים קורת מתכת במצב אופקי.  
בקצות הקורה מותקנים מושבים שניים בכל צד עם מאחזי יד עגולים ממתכת.  
בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.