

תעודת בדיקה מספר 111217\19

פרטי ההזמנה :

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ מעונו: יוספטל 25 נתניה

בדיקה תקופתית של:

2 מתקני משחקים לילדים מתוצרת __ מתקין __ (מספרם 1-2 בתיאור המתקנים) כתובתו: גן ילדים כרכום (נבל לשעבר) ויתקין 12 כפר סבא שמספרו 16 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה:

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן:
 חלק 1 משנת 2000 סעיפים, 4-ג', 8.
 חלק 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 וג"ת משנת 2001, סעיפים : 4.2 טבלה 2 וסעיף מס' 5.
 חלק משנת 1997 כולל וג"ת משנת 2001, סעיפים : 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, ו- 8.7.3.
 חלק 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000, סעיף 4 (תת סעיפים: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3) וסעיף 5 תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרטים שנבדקו. מצע בולם נפילה: חול

תעודה זאת מכילה **2** דפים

- א. סיכום
1. המתקנים הנ"ל **מתאימים** ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בר"ת 1498-2 בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לתעודה זו.
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
- ב. הערות
1. פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה מפורטים בר"ת 2 – 1498 הנמצאים במשרדינו.
 2. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל לגיל 4 ע"פ בקשת המזמין.
 3. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים



חתימה:

תאריך הבדיקה: 11.12.17
 שם הבודק: יעקב פנחסוב
 מ.ר 630.05.16.06

*****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

דוח בדיקה מספר: 111217\19

מתקן 1: משולב מגדל 1 מעץ

ללא גגון מפלס 90 ס"מ מהקרקע
למגדל 1 מחוברים:

1. מגלשה ישרה
2. עמוד גלישה מתכת
3. קיר טיפוס עם חבל עזר
4. מנהרת זחילה עם סולם מתכת

מתקן מספר 2: קיר כושר טיפוס

2 קורות שמחוברות ל3 עמודים מעץ שמעוגנים לקרקע ואליהם מחוברים: סולם חבלים שתי וערב וחבל טיפוס.